

PULITORE GEL PER PARETI

**GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO E
PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, CERAMICA
SMALTATA, CEMENTO, INTONACO, COTTO,
KLINKER**



NOPAIN STAR è uno sverniciante per pareti rapido e di grande efficacia per la rimozione delle scritte dalle pareti trattate e non trattate. Deterge e sgrassa a fondo. Pulisce le pareti esterne da smog e polveri. Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

5 m²

"Le rese sono indicative"

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperatura di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Rimuove le scritte dalle pareti trattate e non trattate: trova particolare impiego sulle superfici ruvide o porose (muretti di cemento, mattoni faccia a vista, pietre naturali...).
- Rimuove i protettivi **WET**, **WETECO** e **PT10** nel caso di errata applicazione o quando è necessaria una completa pulizia di fondo.
- Formulato viscoso: ideale per l'applicazione a parete.
- Deterge e sgrassa a fondo.
- Pulisce le pareti esterne da smog e polveri.
- Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto.

I VANTAGGI

- Facile da usare.
- Pronto all'uso: non serve diluire.
- Sverniciante a base acqua.
- Rapido e di grande efficacia.

COME SI USA

No diluizione: si usa puro.

Applicazione:

1. Stendere il prodotto direttamente sulla parete con pennellessa oppure con metodo airless.
2. Lasciare agire almeno 5 minuti.
3. Intervenire meccanicamente.
4. Risciacquare.

Per un risultato ottimale, su superfici verticali usare l'idropulitrice, su pavimenti utilizzare la monospazzola. Ripetere l'applicazione del prodotto e il conseguente risciacquo se necessario (ad esempio su superfici porose quali mattoni faccia a vista, pietre naturali etc.).

Per rimuovere possibili eccessi di prodotti filmanti come WET, WET ECO in caso di errata applicazione: stendere il prodotto con pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti tenaci ripetere l'applicazione.